

Herrn

██████ Göpfert
████████████████████
████████████████████

Kunden Info Center

Unser Zeichen 110602/TZ, Durchwahl 06142-7 75000

Ihr Opel Zafira

Fahrzeug-Ident-Nummer W0L0TGF ██████████

11. Juni 2002

Sehr geehrter Herr Göpfert,

wir bedanken uns für Ihre E-Mail vom 7. Mai 2002 und entschuldigen uns für die unüblich lange Bearbeitungszeit.

Um sicher zu stellen, dass Ihnen Ihr Opel Fahrzeug auch in Zukunft stets sicher und zuverlässig zur Verfügung steht, möchten wir an Ihrem Fahrzeug vorsorglich eine technische Produktverbesserung vornehmen. Um zu erreichen, dass der Stromverbrauch Ihres CD Wechslers bei Fahrzeugstandzeiten minimiert wird, möchten wir an dem Kabelsatz des CD Wechslers vorsorglich die Diagnoseleitung modifizieren.

Bitte nehmen Sie deshalb Kontakt mit Ihrem Lieferhändler oder einem Opel Partner Ihrer Wahl auf und vereinbaren, mit Bezug auf unser internes Rundschreiben SL 56/2001, einen Werkstatt-Termin für die Nacharbeit.

Die Arbeit erfordert einen Zeitaufwand von ca. einer Stunde und ist selbstverständlich für Sie kostenlos.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Werkstattbesuch keine allzu großen Unannehmlichkeiten bereitet und danken für Ihr Verständnis.

- 2 -



- 2 -

Sehr geehrter Herr Göpfert, Ihr Opel Servicepartner freut sich auf Ihren Besuch.

Mit freundlichen Grüßen

Adam Opel AG

Tanja Zehnter